



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - Tel. 035/387111 - Telefax 035/239049
Codice Fiscale 80004870160 - Partita IVA 00639600162

SETTORE 3 Viabilità e Trasporti

SERVIZIO MANUTENZIONE RETE STRADALE - Unità Operative 1-2-3

Via Sora, 4 - 24121 BERGAMO - tel. 035/387310 - Telefax 035/387306

e-mail : segreteria.manutenzionestradale@provincia.bergamo.it



Prot. n° ~~71582~~ 11-16 /MC

COMUNE DI PALAZZAGO

c.a. Sindaco

c.a. Assessore al Territorio e Ambiente

Bergamo 11/07/2012

Inviato fax 035/ 550197

**OGGETTO: SP ex SS 342 : BRIANTEA
Connessione SP175 Loc. San Sosimo di Palazzago**

Con riferimento alla nota pari oggetto ricevuta in data 23/01/2012, ai sopralluoghi congiunti in loco ed alla mail di richiesta del 30/06/2012 relativamente alla possibilità di vietare la svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Pontida e diretti sulla SP175 con l'obbligo di proseguire verso la nuova rotatoria "Bonfanti", considerata la definitiva ultimazione della rotatoria stessa, si esprime parere favorevole all'introduzione del divieto.

Si precisa altresì che l'emissione dell'Ordinanza provinciale per tale divieto, al fine di non provocare rischi e confusione per la circolazione, comporta necessariamente l'esecuzione preventiva dei seguenti lavori:

- 1) modifica della segnaletica orizzontale per la cancellazione della corsia di accumulo per la svolta a sinistra;
- 2) modifica della segnaletica verticale con la posa di nuovi segnali di preavviso sulla SP ex SS342 e l'integrazione della segnaletica sulla rotatoria;
- 3) realizzazione di cordoli in calcestruzzo per la chiusura fisica dell'area di svolta a sinistra;
- 4) ritinteggiatura cordoli esistenti e nuovi sull'intersezione.

Pur non essendo un intervento economicamente gravoso, per le ben note difficoltà finanziarie, ad oggi non è ancora stato possibile cantierizzarlo. Peraltro con l'avvenuta approvazione del bilancio provinciale, nell'ambito dell'appalto di lavori di manutenzione ordinaria 2012, sarà possibile realizzare questo intervento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Matteo Centurelli



per delega del Dirigente del Settore
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe Castro